

OE-KLB: Propeller beschädigt

Geschrieben von: Marlovits Thomas

Freitag, den 11. Juli 2014 um 16:51 Uhr - Aktualisiert Samstag, den 12. Juli 2014 um 17:02 Uhr

{rokbox title=|OE-KLB ohne Propeller :: nach einem Steinschlag muss ein Cut in der Luftschraube ausgebessert werden|
}images/stories/allgemein/gross/oe_klb_ohne_propeller.jpg{/rokbox} Repariert werden muss der Propeller der OE-KLB nach einem Schaden durch Steinschlag. Da diese Reparatur nur ein zertifizierter Luftfahrtbetrieb durchführen kann, heißt es leider: warten...!